

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/kinkiet-laser-wall-xl-10832-nowodvorski-p-91193.html>

Kinkiet LASER WALL XL 10832 Nowodvorski

Cena	359,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10832
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie brązu
Styl	nowoczesny
Wysokość	78 cm
Szerokość	2,5 cm
Źródło światła	G9
Ilość źródeł światła	2
Maksymalna moc żarówki (W)	10W
Możliwość wymiany źródła światła	Tak
Zasilanie (V)	230V
Źródło światła w komplecie	Nie
Klasa szczelności	IP20

Opis produktu

Kinkiet LASER WALL XL 10832 Nowodvorski

Oto opis kinkietu Laser Wall XL 10832 firmy Nowodvorski:

- Symbol: 10832
- Typ źródła światła: G9
- Maksymalna moc: 10W, tylko LED
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 2
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony: IP20
- Wysokość: 78 cm
- Szerokość: 2,5 cm
- Odstawalność od ściany: 6,5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Satynowy czekoladowy
- Symbol koloru wiodącego: P025
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: 220-230 V
- Klasa ochrony: I
- Metoda montażu: Mostek

- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Kinkiet Laser Wall XL 10832 to designerski kinkiet o dwóch punktach świetlnych. Wykorzystuje on źródła światła typu G9 o maksymalnej mocy 10W, zgodne tylko z technologią LED. Lampa nie zawiera źródeł światła, więc żarówki muszą być dokupione oddzielnie.

Kinkiet ma jedną sekcję świetlną i jest odpowiedni do montażu na ścianie. Jego wysokość wynosi 78 cm, szerokość to 2,5 cm, a odstawałość od ściany to 6,5 cm.

Konstrukcja kinkietu wykonana jest ze stali lakierowanej na satynowy czekoladowy kolor, nadając mu nowoczesny i elegancki wygląd. Symbol koloru wiodącego to P025.

Kinkiet Laser Wall XL 10832 jest zasilany napięciem 220-230 V przy częstotliwości 50/60 Hz. Posiada klasę ochrony I, co oznacza, że jest uziemiony. Metoda montażu to mostek, co ułatwia jego zamontowanie na ścianie. Należy jednak zauważyć, że nie zawiera zestawu montażowego, dlatego może być konieczne dokupienie odpowiednich elementów do montażu.